



Bosch

CRI

1 MV

1. 1112-6510

0445110183

CRI2.2

1

AIAGA67B8

B1ASBO7DV

	P, 1700	t, ----	U, ----	n, 1/ ----	T , °C ----	, <sup>3</sup> ----	, <sup>3</sup> 0,0 - 80,0
Leak test							

				IMA	T , °C ----	, <sup>3</sup> ----	, <sup>3</sup> 18,8
1	✓			✓			

	P, 1600	t, 800	U, ----	n, 1/ 1000	T , °C ----	, <sup>3</sup> 41,4 - 57,4	, <sup>3</sup> 18,0 - 66,0
VL							

				IMA	T , °C ----	, <sup>3</sup> 47,3	, <sup>3</sup> 43,9
1	✓			✓			

	P, 800	t, 650	U, ----	n, 1/ 450	T , °C ----	, <sup>3</sup> 16,3 - 25,1	, <sup>3</sup> ----
EM							

				IMA	T , °C ----	, <sup>3</sup> 18,9	, <sup>3</sup> 36,2
1	✓			✓			

	P, 800	t, 650	U, ----	n, 1/ 450	T , °C ----	, <sup>3</sup> 20,7 - 20,7	, <sup>3</sup> ----
EM							

				IMA	T , °C ----	, <sup>3</sup> 18,9	, <sup>3</sup> 34,4
1	✓			✓			

	P, 300	t, 460	U, ----	n, 1/ 450	T , °C ----	, <sup>3</sup> 0,3 - 4,5	, <sup>3</sup> ----
VE							

				IMA	T , °C ----	, <sup>3</sup> 1,49	, <sup>3</sup> 15,9
1	✓			✓			

	P, 800	t, 255	U, ----	n, 1/ 450	T , °C ----	, <sup>3</sup> 0,3 - 3,7	, <sup>3</sup> ----
VE							

				IMA	T , °C ----	, <sup>3</sup> 1,58	, <sup>3</sup> 27,2
1	✓			✓			