

	Testtyp Korrekturtest Bedienername	Prüfzeit 2017/10/09 13:18.00 Eigentüername DS-Zukancic GmbH
---	--	--

Einspritzvorrichtungsinformationen

Injektor T/N	EMBR00002D
Einspritzvorrichtung S/N	1129600698831
Machinentyp	CRI-PC:4
Alte C3I-Nummer	
Neue C3I-Nummer	M6NHCWR1N0TLANG10S4X

Berichtdetails

Nr.	Ergebnisinformationen	Wert	Einheit	Status
1	Elektrische Ergebnisse			
2	- Widerstand	0.180	Ohms	✓
3	- Ventilttest OK	-	-	✓
4	Statische Lecküberprüfungsergebnisse			
5	- Visuelle Überprüfung auf Lecks	-	-	✓
6	- Rückflussrate	25.7	cc/min	✓
7	- Rückflusstemp	109.0	°C	✓
8	Dynamische Lecküberprüfungsergebnisse			
9	- Rückflussrate	45.2	cc/min	✓
10	- Rückflusstemp	109.0	°C	✓
11	Korrekturergebnisse			
12	- C3I-Code	-	-	✓
13	- Ergebnisse	-	-	✓